

Evidenční list hlásného profilu č.77

Stanice kategorie : A

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--|
| Tok: | Teplá Vltava | | Stanice: | Chlum | | | | | | |
| Kraj: | Jihočeský kraj | | ORP: | Prachatice | | | Obec: | Volary | | |
| Provozovatel: | | | ČHMÚ České Budějovice | | | | | | | |
| Centrum automatizovaného sběru dat: | | | RPP ČHMÚ České Budějovice | | | | | | | |
| Staničení: | 377.7 | [km] | Číslo hydrologického pořadí: | 1-06-01-0430-0-00 | | | | | | |
| Plocha povodí: | 346.97 | [km²] | Zeměpisné souřadnice: | 13.8973772 v.d. 48.8621431 s.š. | | | | | | |
| Nula vodočtu: | 730.54 | [m n. m.] | Procento plochy povodí toku: | 99.8 | | | | | | |
| Stupně povodňové aktivity: | | [cm] | [m³s ⁻¹] | Platnost SPA pro úsek toku: | | | | | | |
| 1.SPA (bdělost) | | 220 | 47 | Chlum - Želnavá | | | | | | |
| 2.SPA (pohotovost) | | 250 | 71.9 | Kritické místo: | | | | | | |
| 3.SPA (ohrožení) | | 270 | 93.4 | silniční most Pěkná - Smolná Pec | | | | | | |
| Průměrný roční stav: | 70 | [cm] | N-leté průtoky: | Q ₁ | Q ₅ | Q ₁₀ | Q ₅₀ | Q ₁₀₀ | | |
| Průměrný roční průtok: | 5.34 | [m³s ⁻¹] | [m³s ⁻¹] | 42 | 81 | 104 | 177 | 217 | | |
| Odesílatel zpráv: | | Četnost hlášení SPA: | | I. | 1 x denně | | | | | |
| | | | | II. | 2 x denně | | | | | |
| | | | | III. | 3 x denně | | | | | |

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

| [cm] | V. - XI. | [cm] | XII. - IV. |
|------|------------|------|------------|
| 295 | 28.06.1955 | 310 | 12.01.1976 |
| 293 | 09.07.1954 | 285 | 21.12.1993 |
| 278 | 12.08.2002 | 236 | 30.12.1974 |
| 275 | 21.05.1949 | | |
| 255 | 01.08.1977 | | |
| 246 | 29.06.1966 | | |
| | | | |
| | | | |

Popis umístění profilu:

na pilíři strženého mostu, cesta z Chlumu na Mrtvý Luh, levý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:

