

**Evidenční list hlásného profilu č.122**Stanice kategorie : **A**

Tok:	<b>Blanice</b>	Stanice:	<b>Podedvory</b>					
Kraj:	<b>Jihočeský kraj</b>	ORP:	<b>Prachatice</b>	Obec:	<b>Dvory</b>			
Provozovatel:	<b>ČHMÚ České Budějovice</b>							
Centrum automatizovaného sběru dat:	<b>RPP ČHMÚ České Budějovice</b>							
Staničení:	<b>62.15</b> [km]	Číslo hydrologického pořadí:	<b>1-08-03-0250-0-00</b>					
Plocha povodí:	<b>202.724</b> [km <sup>2</sup> ]	Zeměpisné souřadnice:	<b>13.9529279 v.d. 49.0363206 s.š.</b>					
Nula vodočtu:	<b>539.27</b> [m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	<b>23.6</b>					
Stupně povodňové aktivity:	[cm]	[m <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ]	Platnost SPA pro úsek toku:					
1.SPA (bdělost)	<b>110</b>	<b>12.786</b>	<b>Záblatí - hráz VD Husinec</b>					
2.SPA (pohotovost)	<b>140</b>	<b>26.002</b>	Kritické místo:					
3.SPA (ohrožení)	<b>160</b>	<b>36.671</b>	<b>pila pod limnigrafickou stanicí</b>					
Průměrný roční stav:	<b>47</b> [cm]	N-leté průtoky:	Q <sub>1</sub>	Q <sub>5</sub>	Q <sub>10</sub>	Q <sub>50</sub>	Q <sub>100</sub>	
Průměrný roční průtok:	<b>1.79</b> [m <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ]	[m <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ]	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>75</b>	<b>133</b>	<b>165</b>	
Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:	I.	<b>1 x denně</b>					
		II.	<b>2 x denně</b>					
		III.	<b>3 x denně</b>					

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
<b>435</b>	<b>12.08.2002</b>		
<b>247</b>	<b>08.07.1954</b>		
<b>245</b>	<b>21.05.1949</b>		
<b>239</b>	<b>13.08.1959</b>		
<b>236</b>	<b>07.06.1969</b>		
<b>230</b>	<b>23.09.1937</b>		
<b>230</b>	<b>23.06.1966</b>		
<b>220</b>	<b>01.08.1977</b>		

Popis umístění profilu:

**za areálem dřevařského závodu, cca 100 m po proudu, levý břeh**

Mapa v měřítku 1:50 000:

