

Evidenční list operativního profilu
Stanice kategorie : C

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| Tok: | Ondřejnice | | | Stanice: | Rychaltice | | | | |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj | | | ORP: | Frýdek-Místek | | | Obec: | Hukvaldy |
| Provozovatel: | | | | ČHMÚ Ostrava | | | | | |
| Centrum automatizovaného sběru dat: | | | | RPP ČHMÚ Ostrava | | | | | |
| Staničení: | 15.62 | [km] | Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-1470-0-00 | | | | | |
| Plocha povodí: | 41.089 | [km²] | Zeměpisné souřadnice: | 18.2176985 v.d. 49.643969 s.š. | | | | | |
| Nula vodočtu: | 282.24 | [m n. m.] | Procento plochy povodí toku: | 42.9 | | | | | |
| Stupně povodňové aktivity: | | | | [cm] | | [m³s⁻¹] | | | |
| Sucho | | | | 71 | | 0.056 | | | |
| 1.SPA (bdělost) | | | | 150 | | 20.4 | | | |
| 2.SPA (pohotovost) | | | | 170 | | 30 | | | |
| 3.SPA (ohrožení) | | | | 190 | | 40.7 | | | |
| 3.SPA (extrémní povodeň) | | | | 256 | | 85.6 | | | |
| Průměrný roční stav: | 79 | [cm] | N-leté průtoky: | Q ₁ | Q ₅ | Q ₁₀ | Q ₅₀ | Q ₁₀₀ | |
| Průměrný roční průtok: | 0.554 | [m³s⁻¹] | [m³s⁻¹] | 15.4 | 37.6 | 50.1 | 85.6 | 104 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|------------|--------------------------|--|--|--|
| Nejvyšší zaznamenané vodní stavy: | | | | Mapa v měřítku 1:50 000: | | | |
| [cm] | V. - XI. | [cm] | XII. - IV. | | | | |
| 385 | 22.07.1966 | 138 | 20.01.1974 | | | | |
| 305 | 06.07.1997 | 108 | 29.03.2006 | | | | |
| 240 | 06.07.1969 | 99 | 18.03.2005 | | | | |
| 225 | 08.08.1985 | | | | | | |
| 219 | 17.05.2010 | | | | | | |
| 213 | 18.07.2010 | | | | | | |
| 202 | 07.09.1996 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Popis umístění profilu: | | | | | | | |