

Evidenční list hlásného profilu č.157

Stanice kategorie : A

Tok:	Blanice	Stanice:	Radonice I					
Kraj:	Středočeský kraj	ORP:	Benešov	Obec:	Divišov			
Provozovatel:			ČHMÚ Praha					
Centrum automatizovaného sběru dat:			ČHMÚ Praha					
Staničení:	1.9	[km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-09-03-0920-0-00				
Plocha povodí:	541.855	[km²]	Zeměpisné souřadnice:	14.9328186 v.d. 49.788906 s.š.				
Nula vodočtu:	307.41	[m n. m.]	Procento plochy povodí toku:					
Stupně povodňové aktivity:	[cm]	[m³s⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:					
1.SPA (bdělost)	240	26.9						
2.SPA (pohotovost)	330	53.8	Kritické místo:					
3.SPA (ohrožení)	400	99.1						
Průměrný roční stav:	138	[cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
Průměrný roční průtok:	2.19	[m³s⁻¹]	[m³s⁻¹]	15.6	41.5	58.9	117	150
Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:			I.				
				II.				
				III.				

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:				Mapa v měřítku 1:50 000:	
[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.		
Popis umístění profilu:					