


Evidenční list hlásného profilu č.109d

Stanice kategorie : B

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|----------|-----|------|
| Tok: | Milevský potok | Stanice: | Milevsko | | | | |
| Kraj: | Jihočeský kraj | ORP: | Milevsko | Obec: | Milevsko | | |
| Provozovatel: | | Povodí Vltavy České Budějovice | | | | | |
| Centrum automatizovaného sběru dat: | | VHD Povodí Vltavy Praha | | | | | |
| Staničení: | 8.42 [km] | Číslo hydrologického pořadí: | 1-07-04-1040-0-00 | | | | |
| Plocha povodí: | [km²] | Zeměpisné souřadnice: | 14.3668962 v.d. 49.4557401 s.š. | | | | |
| Nula vodočtu: | [m n. m.] | Procento plochy povodí toku: | 52 | | | | |
| Stupně povodňové aktivity: | [cm] | [m³s⁻¹] | Platnost SPA pro úsek toku: | | | | |
| 1.SPA (bdělost) | 120 | | Milevsko - ústí do Smutné | | | | |
| 2.SPA (pohotovost) | 140 | | Kritické místo: | | | | |
| 3.SPA (ohrožení) | 190 | | | | | | |
| Průměrný roční stav: | [cm] | N-leté průtoky: | Q₁ | Q₅ | Q₁₀ | Q₅₀ | Q₁₀₀ |
| Průměrný roční průtok: | [m³s⁻¹] | [m³s⁻¹] | | | | | |
| Odesílatel zpráv: | Četnost hlášení SPA: | | | I. | | | |
| | | | | II. | | | |
| | | | | III. | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|------|------------|--|--|
| Nejvyšší zaznamenané vodní stavy: | | | | Mapa v měřítku 1:50 000: | |
| [cm] | V. - XI. | [cm] | XII. - IV. |  | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Popis umístění profilu: | | | | | |
| silniční most u kláštera, pravý břeh | | | | | |