

Evidenční list hlásného profilu č.88

Stanice kategorie : A

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| Tok: | Malše | | Stanice: | Pořešín | | | | | |
| Kraj: | Jihočeský kraj | | ORP: | Kaplice | | Obec: | Kaplice | | |
| Provozovatel: | | | ČHMÚ České Budějovice | | | | | | |
| Centrum automatizovaného sběru dat: | | | RPP ČHMÚ České Budějovice | | | | | | |
| Staničení: | 40.1 | [km] | Číslo hydrologického pořadí: | 1-06-02-0330-0-00 | | | | | |
| Plocha povodí: | 436.551 | [km²] | Zeměpisné souřadnice: | 14.5184447 v.d. 48.7825994 s.š. | | | | | |
| Nula vodočtu: | 492.93 | [m n. m.] | Procento plochy povodí toku: | 44.7 | | | | | |
| Stupně povodňové aktivity: | | [cm] | [m³s ⁻¹] | Platnost SPA pro úsek toku: | | | | | |
| 1.SPA (bdělost) | | 130 | 40.1 | soutok s Černou - vtok do VD Římov | | | | | |
| 2.SPA (pohotovost) | | 160 | 55.1 | Kritické místo: | | | | | |
| 3.SPA (ohrožení) | | 190 | 73.9 | vod. odběr v Pořešíně, tábor u jezu Plach | | | | | |
| Průměrný roční stav: | 37 | [cm] | N-leté průtoky: | Q ₁ | Q ₅ | Q ₁₀ | Q ₅₀ | Q ₁₀₀ | |
| Průměrný roční průtok: | 4.01 | [m³s ⁻¹] | [m³s ⁻¹] | 37 | 106 | 148 | 277 | 348 | |
| Odesílatel zpráv: | Četnost hlášení SPA: | | I. | 2 x denně | | | | | |
| | | | II. | 3 x denně | | | | | |
| | | | III. | 3 hodinové hlášení | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------|------------|--------------------------|--|
| Nejvyšší zaznamenané vodní stavy: | | | | Mapa v měřítku 1:50 000: | |
| [cm] | V. - XI. | [cm] | XII. - IV. | | |
| 457 | 08.08.2002 | | | | |
| 255 | 14.05.1996 | | | | |
| 176 | 02.08.1991 | | | | |
| 143 | 22.07.1980 | | | | |
| | | | | | |
| Popis umístění profilu: | | | | | |
| cca 200 m proti proudu od silničního mostu Pořešín - Besednice, levý břeh | | | | | |