

Evidenční list hlásného profilu č.267

Stanice kategorie : A

Tok:	Lubina		Stanice:	Petřvald					
Kraj:	Moravskoslezský kraj		ORP:	Kopřivnice		Obec:	Petřvald		
Provozovatel:			ČHMÚ Ostrava						
Centrum automatizovaného sběru dat:			RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava						
Staničení:	5.21	[km]	Číslo hydrologického pořadí:	2-01-01-1410-0-00					
Plocha povodí:	165.204	[km²]	Zeměpisné souřadnice:	18.1541528 v.d. 49.7126952 s.š.					
Nula vodočtu:	230.83	[m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	85					
Stupně povodňové aktivity:		[cm]	[m³s⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:					
1.SPA (bdělost)		100	35.4	ústí do Odry - Vlčovice					
2.SPA (pohotovost)		150	85.1	Kritické místo:					
3.SPA (ohrožení)		180	123						
Průměrný roční stav:	26	[cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀	
Průměrný roční průtok:	2.36	[m³s⁻¹]	[m³s⁻¹]	41.3	99.3	131	223	269	
Odesílatel zpráv:		Četnost hlášení SPA:		I.	1 x denně				
				II.	2 x denně				
				III.	min. 3 x denně				

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:				Mapa v měřítku 1:50 000:	
[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.		
260	07.07.1997	143	05.01.1970		
244	17.05.2010	142	29.03.2006		
227	25.07.1966	140	23.04.1972		
207	21.08.1972	124	20.01.1974		
205	09.08.1985	102	12.02.1987		
202	24.06.2009	102	07.03.2009		
193	07.09.1996	96	28.01.1979		
172	02.08.1977	95	23.02.1977		
Popis umístění profilu:					
100 m pod fotbalovým hřištěm Sokol					
Petřvald, levý břeh					