

Evidenční list hlásného profilu č.111

Stanice kategorie : A

Tok:	Lužnice		Stanice:	Bechyně					
Kraj:	Jihočeský kraj		ORP:	Tábor		Obec:	Bechyně		
Provozovatel:			ČHMÚ České Budějovice						
Centrum automatizovaného sběru dat:			RPP ČHMÚ České Budějovice						
Staničení:	10.55	[km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-07-04-1120-0-00					
Plocha povodí:	4057.023	[km²]	Zeměpisné souřadnice:	14.4708574 v.d.		49.288377 s.š.			
Nula vodočtu:	354.07	[m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	95.7					
Stupně povodňové aktivity:		[cm]	[m³s⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:					
1.SPA (bdělost)		240	80.431	Tábor - ústí do Vltavy					
2.SPA (pohotovost)		290	130.054	Kritické místo:					
3.SPA (ohrožení)		330	177.357	Bečice, Dobronice, Bechyně, Koloděje					
Průměrný roční stav:	142	[cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀	
Průměrný roční průtok:	21.2	[m³s⁻¹]	[m³s⁻¹]	111	241	308	488	577	
Odesílatel zpráv:		Četnost hlášení SPA:		I.	2 x denně				
				II.	3 x denně				
				III.	3 x denně				

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
640	16.08.2002	530	22.03.1940
428	27.06.1960	478	19.03.1947
396	15.08.1960	410	03.03.1956
		387	15.03.1988
		381	11.02.1945
		362	11.02.1948
		352	29.03.1987
		331	31.12.1995

Popis umístění profilu:

cca 150 m pod soutokem se Smutnou, levý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:

