

Evidenční list hlásného profilu č.126

Stanice kategorie : A

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Tok: | Blanice | | Stanice: | Heřmaň | | | | |
| Kraj: | Jihočeský kraj | | ORP: | Písek | | Obec: | Heřmaň | |
| Provozovatel: | | | ČHMÚ České Budějovice | | | | | |
| Centrum automatizovaného sběru dat: | | | RPP ČHMÚ České Budějovice | | | | | |
| Staničení: | 4.2 | [km] | Číslo hydrologického pořadí: | 1-08-03-0961-0-00 | | | | |
| Plocha povodí: | 841.326 | [km²] | Zeměpisné souřadnice: | 14.1317992 v.d. 49.2459592 s.š. | | | | |
| Nula vodočtu: | 367.63 | [m n. m.] | Procento plochy povodí toku: | 97.6 | | | | |
| Stupně povodňové aktivity: | | [cm] | [m³s⁻¹] | Platnost SPA pro úsek toku: | | | | |
| 1.SPA (bdělost) | | 110 | 27.222 | Heřmaň - ústí Blanice do Otavy | | | | |
| 2.SPA (pohotovost) | | 150 | 49.33 | Kritické místo: | | | | |
| 3.SPA (ohrožení) | | 180 | 71.677 | Putim | | | | |
| Průměrný roční stav: | 39 | [cm] | N-leté průtoky: | Q ₁ | Q ₅ | Q ₁₀ | Q ₅₀ | Q ₁₀₀ |
| Průměrný roční průtok: | 4.28 | [m³s⁻¹] | [m³s⁻¹] | 34 | 94 | 130 | 240 | 300 |
| Odesílatel zpráv: | Četnost hlášení SPA: | | I. | 1 x denně | | | | |
| | | | II. | 2 x denně | | | | |
| | | | III. | 3 x denně | | | | |

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

| [cm] | V. - XI. | [cm] | XII. - IV. |
|------|------------|------|------------|
| 427 | 13.08.2002 | 200 | 17.03.1940 |
| 270 | 09.07.1954 | 144 | 22.12.1993 |
| 224 | 24.05.1949 | | |
| 188 | 11.06.1965 | | |
| 177 | 03.07.1975 | | |
| 162 | 23.08.1977 | | |
| 142 | 15.05.1996 | | |
| | | | |

Popis umístění profilu:

**cca 700 m proti proudu od železničního mostu
na trati Ražice - Putim, pravý břeh**

Mapa v měřítku 1:50 000: