

Evidenční list hlásného profilu č.120

Stanice kategorie : A

Tok:	Volyňka		Stanice:	Němětice				
Kraj:	Jihočeský kraj		ORP:	Strakonice	Obec: Němětice			
Provozovatel:			ČHMÚ České Budějovice					
Centrum automatizovaného sběru dat:			RPP ČHMÚ České Budějovice					
Staničení:	8.95	[km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-08-02-0410-0-00				
Plocha povodí:	383.358	[km²]	Zeměpisné souřadnice:	13.8854666 v.d. 49.1974003 s.š.				
Nula vodočtu:	421.69	[m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	89.8				
Stupně povodňové aktivity:		[cm]	[m³s <sup>-1</sup> ]	Platnost SPA pro úsek toku:				
1.SPA (bdělost)		190	39.1	Němětice - ústí do Otavy				
2.SPA (pohotovost)		230	64.6	Kritické místo:				
3.SPA (ohrožení)		270	102	Radošovice, Mutěnice				
Průměrný roční stav:	74	[cm]	N-leté průtoky:	Q <sub>1</sub>	Q <sub>5</sub>	Q <sub>10</sub>	Q <sub>50</sub>	Q <sub>100</sub>
Průměrný roční průtok:	2.63	[m³s <sup>-1</sup> ]	[m³s <sup>-1</sup> ]	33	80	109	196	243
Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:		I.	1 x denně				
			II.	2 x denně				
			III.	3 hodinové hlášení				

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
334	03.09.1888	244	09.02.1958
321	12.08.2002	230	21.12.1993
297	08.07.1954	220	29.02.1960
281	20.05.1977		
273	01.05.1995		
271	08.07.1955		
266	01.08.1977		
260	10.09.1955		

Popis umístění profilu:

silniční most na trase Němětice - Strakonice, levý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:

