

**Evidenční list hlásného profilu č.35**Stanice kategorie : **B**

Tok:	<b>Chrudimka</b>	Stanice:	<b>Hamry</b>	
Kraj:	<b>Pardubický kraj</b>	ORP:	<b>Hlinsko</b>	Obec: <b>Studnice</b>

Provozovatel:	<b>ČHMÚ Hradec Králové</b>
Centrum automatizovaného sběru dat:	<b>VHD Povodí Labe Hradec Králové</b>

Staničení:	<b>93</b>	[km]	Číslo hydrologického pořadí:	<b>1-03-03-0090-2-00</b>
Plocha povodí:	<b>57.17</b>	[km <sup>2</sup> ]	Zeměpisné souřadnice:	<b>15.9167583 v.d. 49.7382895 s.š.</b>
Nula vodočtu:	<b>588.79</b>	[m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	<b>6.6</b>

Stupně povodňové aktivity:	[cm]	[m <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ]	Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)	<b>45</b>	<b>6.73</b>	<b>horní tok po Travnou</b>
2.SPA (pohotovost)	<b>55</b>	<b>10.2</b>	Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)	<b>60</b>	<b>12.2</b>	<b>Trhová Kamenice, Travná</b>

Průměrný roční stav:	<b>15</b>	[cm]	N-leté průtoky:	Q <sub>1</sub>	Q <sub>5</sub>	Q <sub>10</sub>	Q <sub>50</sub>	Q <sub>100</sub>
Průměrný roční průtok:	<b>0.561</b>	[m <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ]		<b>5.74</b>	<b>12.7</b>	<b>17.3</b>	<b>32.2</b>	<b>40.8</b>


Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:	I.	<b>2 x denně</b>
<b>Povodí Labe - obsluha VD Hamry</b>		II.	<b>3 x denně</b>
		III.	<b>3hodinové hlášení</b>

Odesílatel podá zprávu:	Spojení na adresáta:	Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Hlinsko		MěÚ Chrudim,VD Křižanovice
RPP ČHMÚ Hradec Králové	495436257,604290293	

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
<b>101</b>	<b>08.07.1997</b>	<b>85</b>	<b>05.01.1932</b>
<b>92</b>	<b>26.08.1938</b>	<b>70</b>	<b>12.01.1927</b>
<b>75</b>	<b>30.06.1966</b>	<b>65</b>	<b>29.01.1944</b>
<b>70</b>	<b>28.05.1928</b>	<b>65</b>	<b>28.12.1954</b>
<b>69</b>	<b>31.10.1930</b>	<b>59</b>	<b>07.04.1944</b>
<b>68</b>	<b>16.06.1926</b>		
<b>65</b>	<b>14.09.1966</b>		
<b>63</b>	<b>08.08.2006</b>		

Mapa v měřítku 1:50 000:



Popis umístění profilu:

**na odtoku z přehrady, levý břeh**