

Evidenční list hlásného profilu č.177

Stanice kategorie : A

Tok:	Radbuza	Stanice:	VD České Údolí		
Kraj:	Plzeňský kraj	ORP:	Plzeň	Obec:	Plzeň
Provozovatel:		Povodí Vltavy Praha			
Centrum automatizovaného sběru dat:		RPP ČHMÚ Plzeň			
Staničení:	6.8 [km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-10-02-1080-2-00		
Plocha povodí:	1264.334 [km²]	Zeměpisné souřadnice:	13.3611214 v.d. 49.7175259 s.š.		
Nula vodočtu:	306.59 [m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	99.8		
Stupně povodňové aktivity:	[cm]	[m³s⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:		
1.SPA (bdělost)	160	33.8	České Údolí - soutok se Mží		
2.SPA (pohotovost)	190	45.8	Kritické místo:		
3.SPA (ohrožení)	250	74	Plzeň		
Průměrný roční stav:	60 [cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀
Průměrný roční průtok:	5.05 [m³s⁻¹]	[m³s⁻¹]	36	97	131
			228	278	
Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:		I.	1 x denně	
ÚMO Plzeň 3			II.	4 x denně	
			III.	3hodinové hlášení	

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
580	13.08.2002	397	03.01.2003
347	31.05.1986	346	22.12.1993
344	03.06.2013	337	18.03.1988
270	24.08.1977	321	27.02.1997
270	21.07.1981	295	27.01.1995
264	03.07.1987	267	02.03.1990
		267	23.03.2002
		266	09.01.2011

Popis umístění profilu:

Pod hrází VD České Údolí, levý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:

